



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

13.10.2022 №ИГ-117-1783-13-4
На № 34424807 от 03.10.2022

Гр. Арсентьеву А.П.

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 03.10.2022 №34424807, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 03.10.2022 № ГИ-13658.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с требованиями п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;

на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей.

Исходя из требований указанного пункта, уменьшение на ширину/половину ширины полотна применяются только при определении нормативной ширины пути эвакуации в коридорах при дверях, открывающихся из помещений в коридоры.

Размещение строительных конструкций (например, колонн) на путях эвакуации нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется. При наличии таких конструкций в полном объеме должны быть выполнены требования нормативных документов, предъявляемых к геометрическим параметрам эвакуационных путей и выходов. Ширину пути эвакуации в местах, где установлены колонны, следует определять с учетом требований п. 4.1.4 СП 1.13130.2020.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35