



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

21.11.2024 № ВВ-117-5402-13-4  
На № 01/02-6389 от 22.10.2024

**О разъяснении требований  
нормативных документов**

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа, зарегистрированное от 22.10.2024 № В-117-6759, и сообщают следующее.

В соответствии с требованиями п. 3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) пожаробезопасная зона: помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и указанного свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения, от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

Вместе с этим, размещение пожаробезопасных зон в помещениях с наличием пожарной нагрузки или специальной технологии не позволяет обеспечить защиту людей, относящихся к категории маломобильных групп населения, от опасных факторов пожара.

На основании изложенного, по мнению специалистов института, размещение шкафов управления лифтами в пожаробезопасной зоне не допускается, в том числе при оборудовании данных шкафов автономными устройствами пожаротушения.

Начальник института

А.Б. Сивенков

Пехотиков Сергей Андреевич  
(495) 524-82-53