



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

Давыдову Д.Г.

30.09.2022 № ИГ-117-1691-13-4  
На № 34419494 от 06.09.2022 [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 06.09.2022 №34419494, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 06.09.2022 № ГИ-12474.

В соответствии с п. 6.1.8. СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 506.1311500.2021) в стоянках автомобилей закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах стоянок автомобилей, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами (дверями) и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 1.

Таким образом, рампа, соединяющая первый и второй подземный этажи, являющаяся общей для всех этажей, должна быть изолирована на каждом этаже от помещений хранения автомобилей в соответствии с требованиями п. 6.1.8 СП 506.1311500.2021. Отдельную рампу ведущую с первого подземного этажа наружу предусматривать изолированной не требуется.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Зуев Станислав Анатольевич  
Карпов Алексей Васильевич  
8(495)524-81-35